

M 850 (с 01.01.2003) - 152813; M 950 - 152730; M 1050 - 152738

| Поз. No. | Идент. No. | Наименование | Поз. No. | Идент. No. | Наименование |
|----------|------------|--------------|----------|------------|---|
| | 1 | 162493 | 33 | 330342 | Кольцо 6X2В |
| [1] | 2 | 152664 | 34 | 117800 | Гайка М 8х1 |
| [2],[3] | 2 | 151057 | 35 | 360695 | ВИНТ М4Х12 |
| [1] | 3 | 152606 | 36 | 330336 | Кольцо 50Х2В |
| [2] | 3 | 153412 | 38 | 128106 | Гнездо подшипника |
| [3] | 3 | 152661 | 39 | 128105 | Гнездо подшипника |
| | 4 | 129079 | 40 | 330117 | Подшипник 6202-2RS |
| | 5 | 129082 | 41 | 113091 | Шайба регулирующая |
| | 6 | 129092 | 42 | 330472 | Кольцо фиксирующее А35 |
| | 7 | 129093 | 43 | 360621 | Винт К4х25 |
| | 9 | 129090 | 44 | 206687 | Муфта сетевого шнура |
| | 10 | 360646 | 45 | 116549 | Сетевой шнур |
| | 11 | 256500 | 46 | 121837 | Шайба упорная |
| | 12 | 129086 | 47 | 121838 | Гайка затягивающая |
| | 13 | 129089 | 48 | 151193 | Кожух защитный 125 |
| | 14 | 129088 | 49 | 121841 | Ключ специальный 150 |
| | 15 | 129094 | 50 | 121274 | Ручьятка боковая |
| | 16 | 129087 | 100 | 152309 | Корпус редуктора в сборе |
| | 17 | 272960 | 101 | 152230 | Крышка подшипника |
| | 18 | 151196 | 204 | 179864 | Консистентная смазка Liver T-0 - 1,00 kg. |
| | 19 | 360654 | | | |
| | 21 | 933756 | | | |
| | 22 | 330289 | | | |
| | 23 | 360695 | | | |
| | 25 | 117788 | | | |
| | 26 | 117797 | | | |
| | 27 | 117798 | | | |
| | 28 | 117799 | | | |
| | 29 | 126532 | | | |
| | 30 | 128846 | | | |
| | 31 | 115165 | | | |
| | 32 | 129109 | | | |

Примечание:

[1] - только для M 850 с 01.01.2003; [2] - только для M 950;
[3] - только для M 1050

**M 850(с 01.01.2003)
M 950
M 1050**

